Blouse CHEM pour hommes et femmes

Informations d'utilisation



Blouse CHEM pour hommes et femmes

UTILISATION :
La protection décrite ci-après ne concerne que les parties du corps recouvertes par le vêtement.
Le pantalon fait partie d'une tenue de protection complète et doit être utilisé avec une blouse adaptée. De plus, les vêtements doivent être correctement fermés.

Les vêtements offrent une protection limitée contre les produits chimiques liquides et une protection complète contre les projections de produits chimiques (éclaboussures), ainsi qu'en cas de contact avec des surfaces ayant été éclaboussées par des produits chimiques. Les vêtements doivent assurer une protection contre les projections accidentelles de produits chimiques. L'exposition délibérée à des projections n'est pas autorisée. L'EPI ne protège pas contre les vapeurs de produits chimiques et les aérosols.

EN 13034 Vêtements de protection contre les produits chimiques Type PB [6]
Cet EPI est un vêtement de protection contre les produits chimiques liquides et est conforme aux exigences de protection limitée de certaines parties du corps de type PB [6] de la norme EN 13034:2005+A1:2009.

Le laminé extérieur répond aux exigences des catégories suivantes définies par la norme EN 13034:2005+A1:2009 :

Tests	Classe	Résultats
Résistance à l'usure	6	>2000 tours
Résistance aux déchirures	5	>100 N
Force de traction maximale	6	>1000 N
Résistance à la perforation	2	>10 N
Répulsion des produits chimiques		
30% H_2SO_4	3	>95%
40% NaOH	3	>95%
100% o-Xylène	3	>95%
100% Butane-1-ol	*)	*)
Résistance à la pénétration des produits chimiques		
30% H_2SO_4	3	<1%
40% NaOH	3	<1%
100% o-Xylène	3	<1%
100% Butane-1-ol	***)**	***)**

***) Classe la plus basse non atteinte/non remplie**
Le vêtement n'a pas été soumis à l'essai de la combinaison complète (EN 13034:2005+A1:2009 Pt. 5.2)

EN 1149-5:2008 Propriétés électrostatiques

Pour permettre la dissipation de la charge électrostatique, un contact avec la peau doit être assuré au niveau des manches et des jambes. Veuillez respecter la réglementation.
L'efficacité des propriétés électrostatiques des vêtements de protection conformes à la norme EN 1149-5 est assurée uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées :
La personne portant un vêtement de protection à dissipation électrostatique doit s'assurer qu'elle est correctement reliée à la terre. La résistance électrique entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω (grâce au port de chaussures adéquates par exemple).
Le vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être ouvert ou retiré dans des environnements présentant un risque d'incendie ou d'explosion ainsi que lors de la manipulation de substances combustibles ou explosives. Instructions relatives au port et à la fermeture des vêtements de protection à dissipation électrostatique. Un vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être porté dans une atmosphère enrichie en oxygène sans accord préalable du responsable de la sécurité du site.
La capacité de dissipation électrostatique du vêtement de protection à dissipation électrostatique peut être altérée par l'usure, le nettoyage et les salissures ;
En conditions d'utilisation normales (y compris lorsque l'utilisateur se penche et se déplace), le vêtement de protection à dissipation électrostatique doit recouvrir
tous les matériaux non conformes aux exigences.

STOCKAGE

Un stockage en milieu humide peut provoquer l'apparition de tâches de moisissures qui peuvent nuire à la résistance du vêtement. Le vêtement ne doit pas être exposé inutilement à une source de chaleur ou aux rayons du soleil ; dans le cas contraire, les propriétés des éléments à haute visibilité diminueront de façon prématurée. Par conséquent, ce vêtement doit être stocké dans un environnement sec, à température ambiante et protégé de la lumière du soleil.

CONTRÔLE ET RÉPARATION

Si les vêtements sont stockés conformément à la réglementation, aucun contrôle des nouveaux vêtements n'est nécessaire. Après chaque nettoyage, les vêtements ayant été portés doivent être contrôlés pour vérifier l'absence de pollution résiduelle et dégâts mécaniques. Pour des raisons de sécurité, les réparations ne doivent être effectuées qu'à partir des matériaux d'origine. Les vêtements comportant des déchirures ou des trous doivent être remplacés.
Les vêtements abîmés ne doivent pas être utilisés.

NETTOYAGE



Lavage à 60 °C max. avec une lessive neutre


Blanchiment au chlore (javel) interdit


Séchage en tambour autorisé à des conditions normales




Nettoyage à sec autorisé



Repassage avec un fer ménager à 150 °C max.

N'utiliser aucun détergent hautement alcalin (par exemple, détergent industriel, détachant ou détergent contenant de l'hydroxyde de sodium ou de potassium).
N'utiliser aucun détergent ni aucune micro-émulsion contenant des solvants.

SYMBOLES

CE 0534


EN 1149-5:2008


EN 13034:2005+A1:2009
Typ PB [6]

Déclaration de conformité

Le Fabricant

Rentex com d.o.o.
Ul. Peje Markovica 14
BA-75000 Tuzla
Bosnie-Herzégovine
www.rentex.com.ba

déclare par la présente que le nouvel EPI décrit ci-après

Blouse CHEM pour hommes et femmes

est conforme aux dispositions des réglementations de sécurité relatives aux EPI inscrites dans le Journal officiel de la République d'Autriche BGB1 (Bundesgesetzblatt) N° 596/1994
et a été soumis à l'application de la Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle en vigueur et des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 340:2003	**Vêtements de protection. Exigences générales**
EN 1149-5:2008	**Propriétés électrostatiques**
EN 13034:2005+A1:2009 de type PB [6]	**Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides**

est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation de type N°68016 délivrée par le bureau de vérification autrichien agréé

ÖTI
A-1050 Vienne, Spengergasse 20

Ausgestellten
Baumusterbescheinigung Nr.: 68015

Tuzla, avril 2012



Signature :
(Fonction, nom) Mehmed Hamzic, Développement de produits